

Puente sobre el río Cabra

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

--

Tipo

Arquitectura del agua

Subtipo

Puente

Titularidad

Accesibilidad al enclave

Accesibilidad interior

Acceso

Se situaba en el punto en el que actualmente se encuentra el puente de la carretera que cruza el río Cabra y comunica el casco urbano con la ermita de Loreto.



Antiguo puente (fotografía: VV. AA., 2004, *Cabra de Mora. Historia y pasado en ...*)

Contexto cultural, cronológico y funcional

Monumental puente bajomedieval que cruzaba el río Cabra y se situaba junto al casco urbano de Cabra de Mora. Se trata de una estructura de gran entidad, cuya presencia hay que ponerla en relación con el “Camino de Cabra” que, procedente de Teruel a través de Formiche Alto (donde se conserva un puente cuya traza tiene muchos puntos en común) se adentraba en pleno corazón de la Sierra posiblemente por el Camino de la Tormeda o por el de las Navas. Parece datar del siglo XIV, apreciándose la existencia de algunas reformas de cronología posterior. Desgraciadamente, fue destruido hacia 1950 para construir la actual carretera.

Descripción emplazamiento

El puente medieval se situaba sobre el río Cabra, en el emplazamiento del actual puente de la carretera.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

Puente de nueva construcción.

Distribución de los restos.

Restos inmuebles

Se trataba de un sólido puente de un solo ojo, de perfil alomado. El zócalo inferior y la rosca del arco eran de sillería de buena factura. Sobre ambos se debía levantar una fábrica de mampostería trabada con cal, apreciándose la existencia de un importante deterioro de la misma y un posible cambio de fábrica en la mayor parte de su alzado, extremo este difícil de asegurar con la información disponible. Sobre esta fábrica se colocó una hilada de sillares y piedras escuadradas, y sobre esta el pretil de mampostería, coronado con otras piedras trabajadas.

Restos muebles asociados

No se conoce su existencia.

Bibliografía y fuentes documentales

ASOCIACIÓN CULTURAL "ABAD ZAPATER" (2004), *Cabra de Mora. Historia y pasado en blanco y negro*, p. 21.

Estado de conservación

Destruído.

Coordenadas inmueble

Long.

Lat.

Info. Catast. inmueble

Poligono

Parcela

Casco urbano de Cabra

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

Tipo

Casco urbano

Subtipo

Casco urbano

Titularidad Público y privado

Accesibilidad al enclave

Automóvil o andando, fácil y <0,5 km.

Accesibilidad interior


"Pie llano", ascensor, salvaescaleras.

Acceso

Casco urbano de Cabra de Mora.



Vista aérea del casco urbano





Muro de contención del Cementerio, estructura que requiere un estudio más detallado.

Contexto cultural, cronológico y funcional

La aldea medieval de Cabra (actual Cabra de Mora) se creó en un momento no precisado de la primera mitad del siglo XIII, documentándose su existencia en el año 1265. Hay que destacar que Antonio Gargallo señaló la posibilidad de que este topónimo fuera de origen árabe (Qabra), siendo retomado por los repobladores cristianos. Desde un principio, Cabra estuvo integrada en la Comunidad de aldeas de Teruel, situándose en un punto importante de las comunicaciones de Teruel con las aldeas y señoríos de la parte meridional de la Sierra de Gúdar.

En 1342 la aldea contaba con 50 vecinos fiscales que debía pagar el morabedí (posiblemente unos 100 a 120 habitantes). Pero, al igual que a todos los pueblos de la Comunidad, sufrió los efectos de la crisis que se inició a mediados del siglo XIV (Peste Negra, guerra con los castellanos, que saquearon todo el territorio, crisis económica). En 1385 el número de vecinos fiscales descendió a 38. Pese a todo, a finales del siglo XV ya se había recuperado bastante, como lo demuestra el hecho de que en 1488 contaba con 37 fuegos (unos 75 a 90 habitantes), que se redujeron a 13 fuegos en 1495 (unos 50 a 65 habitantes). En el siglo XVI se producirá un nuevo descenso en el número de fuegos hasta 10 (unos 45 a 50 habitantes), no iniciándose la recuperación hasta el siglo XVII. En 1857 alcanzaba el máximo demográfico documentado: 649 habitantes de hecho (en 1877 hubo 653 habitantes, pero eran de derecho, con 627 de hecho)

En el actual casco urbano de Cabra de Mora no se conservan en la actualidad estructuras visibles que se puedan adscribir con seguridad a este periodo, aunque

existen altas probabilidades de que se conserven en su subsuelo en lugares como la iglesia parroquial, cuya existencia está inequívocamente documentada desde 1280. No obstante, hay algunas estructuras, como el muro posterior del antiguo cementerio, que requieren un estudio más detallado.

Descripción emplazamiento

Cabra de Mora se sitúa en la margen derecha del río Cabra poco después de la confluencia de los ríos Alcalá y El Castellar, que lo forman. Se sitúa en un estrecho valle fluvial con un pequeño pero fértil espacio de huerta. Ocupa la parte baja de un espolón constituido por la alternancia de niveles de arenisca y de arcilla, en un espacio de importante pendiente.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1.160

Casco urbano.

Distribución de los restos.

El asentamiento bajomedieval podría comprender el núcleo central del actual casco urbano.

Restos inmuebles

Resulta difícil determinar con una mínima precisión cuales son los límites del emplazamiento medieval, aunque sí que es posible nominar una serie de espacios y calles que pudieron formar parte del mismo. A destacar el hecho de que el urbanismo del enclave está profundamente marcado por su ubicación en ladera, lo que favorece la existencia de calles largas paralelas a las curvas de nivel, unidas por calles más complicadas y quebradas, perpendiculares a la misma. También resaltar que la iglesia ocupa una posición relativamente periférica.

Entre las calles que formarían parte (en todo su trazado o en parte) del núcleo medieval, algunas poseen un nombre que nos recuerda pretéritas estructuras bajomedievales o de Edad Moderna, como la calle del Horno o la del Hospital; el resto, suele recordarnos su posición (física o jerárquica) dentro del casco urbano, como la plaza Mayor, la calle de la Plaza, la calle Baja o la calle de las Cuatro Esquinas.

Restos muebles asociados

No se conocen.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito (en cuanto a análisis de núcleo medieval).

Estado de conservación

Gran parte del entramado urbano bajomedieval se conserva en relativamente buen estado. Las principales transformaciones podrían vincularse a la construcción del templo barroco de la iglesia y a su inserción en el casco urbano.

Coordenadas inmueble

Info. Catast. inmueble

Long.

Lat.

Poligono

Parcela

686422

4465497

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

--

Tipo

Yacimiento arqueológico

Subtipo

Titularidad Privado

Accesibilidad al enclave

Andando, fácil 0,5 a 1 km.

Accesibilidad interior

Muchas escaleras o desnivel importante.

Acceso

Desde el casco urbano de Cabra de Mora se coge el Camino de las Alcafas que discurre paralelo al río, en dirección Norte, siguiendo el curso fluvial. Tras pasar el cerro donde se ubica el cementerio actual y el barranco de la Tejería ya pueden verse desde el camino los edificios en ruinas de este Mas.



Vista aérea del enclave





Vista general desde el Sur

Contexto cultural, cronológico y funcional

Alquería islámica situada en un emplazamiento dominante próximo al río y posteriormente reocupado por una masía; vinculados a esta última, aparecen materiales de Edad Moderna y Contemporánea.

Descripción emplazamiento

El enclave se asienta junto a la confluencia del barranco de la Tejería en el río Cabra, en la margen derecha de este último curso fluvial. Ocupa el reverso y, posiblemente, la parte superior del reverso de una cuesta constituida por areniscas a techo y arcillas de la facies Weald. El enclave se encuentra sometido a procesos erosivos por arroyada difusa, moderados en la zona del reverso y muy intensos en el frente de la cuesta; también se produce un importante desgajamiento de grandes bloques de arenisca en la cornisa, con el consiguiente retroceso de la misma y el desplazamiento por gravedad de estos ladera abajo.

Parte del enclave está ocupado por carrascas, enebros, sabinas y algún pino, en su mayor parte en estado fustal, con presencia de herbáceas y matorral en el resto de su superficie.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1090 - 1.103

Se trata de suelos de tipo ganadero y forestal.

En las proximidades del yacimiento, a cotas inferiores, existen zonas de cultivos, centradas en los suelos aluviales con litologías finas del fondo del valle del río Alcalá. La masía carece actualmente de uso y se encuentra en estado de ruina.

Distribución de los restos.

Los materiales cerámicos islámicos se detectaron en la cima del cerro, donde se conservan restos de la era y el pajar vinculados a la masía. No obstante, existen altas

probabilidades de que se extienda por buena parte del reverso de la cuesta y que ocupe también la parte superior del frente de la misma, espacios en los que actualmente se encuentra la masía.

Restos inmuebles

No se identifica ninguna estructura asociada a los materiales islámicos.

Las estructuras visibles se corresponden a la masía, documentada exclusivamente en época Moderna y Contemporánea, cuya descripción supera los objetivos del presente inventario.

No obstante, hay que destacar que tanto en la era, como en alguna de las tapias de delimitación se observa la presencia de grandes bloques de arenisca desbastados, similares a los que se suelen emplear como base de las construcciones islámicas documentadas en la zona.

Restos muebles asociados

Los restos localizados en superficie corresponden a fragmentos cerámicos de adscripción cronológico-cultural andalusí y otros de época moderno-contemporánea.

Los fragmentos islámicos tienen las pastas grises, ocre y anaranjadas y todos presentan en la cara exterior un acabado raspado.

Los materiales de Edad Moderna y Contemporánea, claramente dominantes, comprenden cerámica decorada de Teruel de las series azul y verde-morada, ollería vidriada y cantarería.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito

Estado de conservación

Es difícil estimar el estado de conservación en el que se encuentra el enclave islámico, aunque es muy posible que gran parte de él se encuentre alterado por la masía moderna-contemporánea. No obstante, no se debe descartar la posibilidad de que se conserven contextos de interés arqueológico en algunos puntos.

En cuanto a la masía, los edificios han sido destejados, tanto la vivienda como las cuadras y el pajar, lo que ha favorecido el avanzado estado de deterioro actual.

Coordenadas inmueble

Long.

Lat.

685597	4465062

Info. Catast. inmueble

Poligono

Parcela

10	115
10	121
10	123
10	162
10	120
10	119

Masía de las Alcafas Bajas

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

--

Tipo

Arquitectura civil

Subtipo

Masía

Titularidad Privado

Accesibilidad al enclave

Automóvil o andando, fácil y <0,5 km.

Accesibilidad interior


Algunas escaleras o poco desnivel.

Acceso

Para acceder a la masía deberá tomarse un tramo de la carretera antigua de Teruel a Castellón sito a 140 m. del puente del río Valbona en dirección a La Puebla. 390 m. después de acceder a la carretera vieja se tomará una pista a mano derecha, que conduce a un primer cruce, en el que se tomará la pista ascendente de la izquierda. Por ella se continuarán otros 2.100 m., tomándose en un nuevo cruce la pista de la derecha; 1.440 m. más adelante se tomará la derivación a mano derecha que hace ángulo recto respecto de la pista principal; conduce a un cruce sito junto a un corral, a 880 m. de distancia, en el que se tomará la pista de la izquierda; 610 m. más allá hay un nuevo cruce, debiéndose tomar el camino del centro; 1.920 m. más adelante se encuentra la masía.



Vista aérea de la masía.





Vista general de la masía

Contexto cultural, cronológico y funcional

Masía bajomedieval, moderna (documentada desde el año 1600) y contemporánea, que permanece habitada hasta la crisis del mundo rural del 3º 1/4 del siglo XX.

Descripción emplazamiento

Se localiza en la margen derecha del río Valbona, sobre la cumbre de una amplia loma constituida por arcillas del Neógeno, afectada por procesos erosivos por arroyada difusa. La vegetación dominante es el matorral y las herbáceas dispersas.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1.020

Masía.

Distribución de los restos.

El espacio ocupado por el asentamiento bajomedieval y moderno parece coincidir con la ubicación actual de la masía, sin que se pueda precisar que estructuras de la misma podrían corresponder a este momento. El material cerámico aparece en las laderas que limitan el emplazamiento, especialmente en la meridional y en la oriental.

Restos inmuebles

Masía con bloque principal y dependencias secundarias articuladas por un patio descubierto y por la era. El conjunto se encuentra articulado por dos elementos esenciales:

- La era, en torno a la cual se localiza el pajar (parte occidental) y el bloque principal y construcciones asociadas (parte oriental).
- El patio descubierto, sito junto a la fachada meridional del bloque principal, al que se abre ésta y los bloques secundarios..

En cuanto a los edificios, se puede diferenciar:

- Bloque principal: edificio de dos plantas más terrado, con fachada principal al Sur y tejado a doble vertiente con alero de madera con canes con decoración sencilla. Los muros son de mampostería trabada con barro con sillares en las esquinas; presentan un enlucido parcial y encalado. Sobre la puerta de acceso se sitúa una ventana con carpintería decorada y restos de sujeción de madera de estructura lúnea no precisada. En las fachadas laterales se conserva alguna reja de forja. En este bloque es el que con mayor probabilidad se podrían conservar los restos arqueológicos bajomedievales.

- Bloques anexos: de una planta, con zócalo de mampostería y recrecimiento en tapial, generalmente enlucido, pero no encalado. En el bloque más moderno figura la data "1952". Uno de los bloques posee una peculiar ventana triangular realizada con lajas.

- Tapia: zócalo de piedra con recrecimiento de tapial, con materiales insertos del s.XVIII-XIX. Se abre al exterior mediante un gran portalón de madera.

- Horno.

- Pajar: de una planta, con zócalo de mampostería y recrecimiento en tapial enlucido.

Restos muebles asociados

Cerámica decorada de Teruel, serie verde-morada y azul, de cronologías bajomedieval y moderna. Muy abundante ollaría, cantarería y cerámica decorada de Teruel de Edad Contemporánea

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito.

Estado de conservación

Podría conservar estructuras y contextos arqueológicos bajomedievales.

Coordenadas inmueble

Info. Catast. inmueble

Long.

Lat.

Poligono

Parcela

685017

4461476

7

6

Masía de las Alcafas Altas

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

Tipo

Arquitectura civil

Subtipo

Masía

Titularidad Privado

Accesibilidad al enclave

Automóvil o andando, fácil y <0,5 km.

Accesibilidad interior

Algunas escaleras o poco desnivel.

Acceso



Vista aérea de la masía y el molino.





Vista general del bloque con paramentos de tapial.

Contexto cultural, cronológico y funcional

Masía bajomedieval, moderna y contemporánea (ss. XIV a la actualidad), cercana a un molino que podría ser de Edad Moderna y Contemporánea. La presencia de esta masía sustituye a los asentamientos islámicos asociados a la Torre de las Alcafas, si bien es altamente probable que transcurriera prácticamente una centuria entre el abandono de los enclaves islámicos y la instalación de los cristianos.

Descripción emplazamiento

El enclave se sitúa en la margen derecha del río Cabra, en un sector en el que el río se ameandra, generando un espacio agrícola de una cierta entidad. La masía se asienta en uno de esos meandros encajados, cerca del pequeño cortado que lo delimita en las proximidades del río. Se trata de un retazo de terraza fluvial en cuyo reborde aflora el sustrato geológico. Un poco más abajo, cerca del actual cauce fluvial, se encuentra el molino.

Ambos espacios se encuentran sometidos a procesos erosivos de moderada intensidad, que afecta poco a los enclaves. En cuanto a la vegetación, dominan las herbáceas

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1.015 - 1.035

Se trata de suelos de tipo ganadero y forestal.

En las proximidades del yacimiento, a cotas inferiores, existen zonas de cultivos, centradas en los suelos aluviales con litologías finas del fondo del valle del río Alcalá.

La masía se encuentra en ruinas y carece de uso, mientras que el molino ha sido recientemente rehabilitado.

Distribución de los restos.

La masía se localiza sobre la propia terraza fluvial, rodeada de campos de labor; en estos últimos es en los que se detecta la presencia de los materiales bajomedievales, mientras que en el entorno más inmediato de la masía predominan los materiales de Edad Moderna - Contemporánea. El molino, situado en una masía más baja, se encuentra contiguo a la balsa de agua que lo alimenta.

Restos inmuebles

Los restos inmuebles visibles en la actualidad corresponden a la vivienda y corrales de la Masía de las Alcafás. En la construcción de estos edificios se observa la presencia de muros de mampostería, otros de tapial e incluso algunos combinan la mampostería exterior con el relleno de tierra. A falta de un estudio más detallado del mismo, se puede apuntar la posibilidad de que el bloque constructivo constituido por muros de tapial sobre zócalo de mampostería, constituye una de las partes más antiguas conservadas del conjunto. A destacar el hecho, de que el forjado de la 1ª planta del citado bloque (sobre el masador del horno) presenta la remodelación sucesiva de los suelos, sobre, al menos, dos suelos de yeso se construyó otro de baldosa de barro.

Adosado al edificio de tapial, aunque de cronología sensiblemente posterior, se encuentra el horno de cocer pan, con su correspondiente boquera de piedra arenisca, y el masador anexo.

Llama la atención la presencia de un muro con buena mampostería y sillería en una puerta con arco en el muro de la planta inferior situado en el lado Sureste de la vivienda. Dicha puerta da acceso a una galería excavada en el terreno natural, actualmente en parte rellena de tierras.

Restos muebles asociados

Además de los materiales de Edad Moderna y Contemporánea, se detecta la presencia de varios fragmentos de cerámica decorada de Teruel fechables en el siglo XIV. También es probable que parte de las cerámicas comunes, de la ollería y de la cantarería sean igualmente bajomedievales.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito.

Estado de conservación

Los edificios se encuentran en ruina, excepto una zona de corral que todavía conserva el tejado, debido a su utilización actual como paridera. La ruina es especialmente preocupante en la construcción posiblemente medieval.

Coordenadas inmueble

Long.

Lat.

685200	4462315

Info. Catast. inmueble

Poligono

Parcela

7	1
7	9005
7	2
7	3
7	9006

Los Terreros - Torre de las Alcafes

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

Tipo

Yacimiento arqueológico

Subtipo

Torre de vigilancia

Titularidad Privado

Accesibilidad al enclave

Andando, fácil 0,5 a 1 km.

Accesibilidad interior

Muchas escaleras o desnivel importante.

Acceso

Desde el casco urbano de Cabra de Mora se coge el Camino de las Alcafes que discurre paralelo al río, en dirección Norte, siguiendo el curso fluvial. Hay que llegar a la zona de meandros del río y un poco más al Sur de la Masía de las Alcafes, en dirección Suroeste destaca este cerro por su altura y aspecto terroso.



Zona más alta del enclave





Zona baja del enclave

Contexto cultural, cronológico y funcional

Enclave defensivo de época islámica citado por fuentes cristianas como "torre" ("turrem"). Aparece referenciado por primera vez como límite de los términos del castillo de Mora donados por rey Pedro II a Pedro Ladrón en el año 1198, volviendo a ser citado en 1261 al fijar el rey Jaime I los límites de un territorio que se prohíbe repoblar. A partir de ese momento, las referencias a las Alcafas corresponden a la masía y al molino homónimos, no volviéndose a citar la torre.

Descripción emplazamiento

El enclave se localiza en el curso medio del río Cabra / Valbona, en su margen derecha, en una zona de meandros situada a mitad de camino entre Cabra de Mora y Valbona. Ocupa un cerro testigo de perfil cónico, que sobresale de la parte media-baja de la ladera oriental de la sierra de la Cruz de las Reliquias a modo de, constituido por niveles blandos de arcillas terciarias y en la cumbre un nivel más duro de conglomerados. La cumbre tiene escasas dimensiones, ya que el estrato duro ha retrocedido por la fuerte erosión sobre las arcillas del nivel inferior que han dejado descolgado el nivel superior. Este cerro es conocido como Los Terreros, por el afloramiento de las arcillas en todas sus laderas a través de profundas cárcavas. Destaca por todos sus lados sobre el relieve inmediato.

El enclave se encuentra afectado por una intensa erosión por arroyada concentrada en surcos, que en la parte media y baja de la ladera excava profundas cárcavas. A estos procesos erosivos se le suma el citado retroceso de la cornisa.

La cubierta vegetal es muy escasa, pudiéndose considerar como inexistente en una amplia proporción de su superficie.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

Distribución de los restos.

Los materiales cerámicos se concentran especialmente en las laderas alta-medias de las vertientes Sur y Suroeste.

Restos inmuebles

No se detectaron en superficie restos inmuebles.

Restos muebles asociados

Los restos localizados en superficie corresponden a fragmentos de cerámica común musulmana, hecha a torno y de pastas grises y anaranjadas. Un número importante presenta el acabado de la cara exterior raspado "en fresco". Otros muestran acanaladuras, especialmente en la zona del cuello de las vasijas. Entre los fragmentos de paredes de pastas anaranjadas destacan dos con decoración aplicada de cordón digitado.

Los bordes de vasijas también aparecen en superficie. Pertenecen a ollas o marmitas: una con borde recto, labio de sección triangular y cuello cilíndrico con acanaladuras; otro borde también recto, labio vuelto y cuello cilíndrico con acanaladuras y uno último también con labio vuelto y cuello troncocónico con acanaladuras más marcadas. También se constata la presencia de asas de sección alargada.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito.

Estado de conservación

El enclave se ha visto muy afectado por la erosión natural, que ha podido provocar la destrucción de las estructuras. Dicha erosión es el principal riesgo que afecta al enclave.

<i>Coordenadas inmueble</i>		<i>Info. Catast. inmueble</i>	
<i>Long.</i>	<i>Lat.</i>	<i>Poligono</i>	<i>Parcela</i>
684717	4461685	7	6

Mirador ó Pelamozos

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

Tipo

Yacimiento arqueológico

Subtipo

Torre de vigilancia

Titularidad Público

Accesibilidad al enclave

Automóvil o andando, fácil y <0,5 km.

Accesibilidad interior


Algunas escaleras o poco desnivel.

Acceso

Desde el casco urbano de Cabra de Mora se coge la carretera TE-V-8025, se atraviesa el puente sobre el río Valbona y tras pasar al lado de algunos edificios se toma un camino asfaltado a la izquierda que sube hasta el mirador.



Vista SE de la torre





Vista septentrional de la torre

Contexto cultural, cronológico y funcional

Potente torre defensiva de cronología presuntamente medieval, si bien no se ha detectado la presencia de material arqueológico que pueda corroborar este extremo.

Descripción emplazamiento

El enclave se sitúa en la confluencia de los ríos Cabra (margen izquierda) y Alcalá (margen derecha). Ocupa el extremo de un espolón que domina dicha confluencia y que está constituido por areniscas blanquecinas y arcillas de la facies Weald. En la cima del espolón se ha desarrollado una plataforma con escarpes muy degradados a partir de un estrato de areniscas. La forma de la cima es aproximadamente triangular, en sus márgenes afloran una serie de bloques de arenisca. Los límites son netos por el Este, Oeste y Sur, donde coinciden con los rebordes rocosos, pero por el Norte encontramos una ladera que asciende hacia la cumbre del relieve conocido como Pelamozos.

El enclave se encuentra sometido a importantes procesos erosivos por arroyada difusa, que se tornan intensos a muy intensos en las laderas meridionales de este relieve.

Se encuentra cubierto por un pinar con carrascas y escasas herbáceas y matorral.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1135

Se trata de suelos de tipo forestal.

En la actualidad existe un edificio con funciones de asador y se han instalado verjas de madera en los perímetros del espolón.

Distribución de los restos.

Se sitúa en el extremo Sur de Pelamozos, en la cumbre del espolón.

Restos inmuebles

Se trata de una estructura de planta rectangular: 7,50 m. de longitud por unos 4,20 m. de anchura. Los muros que conforman este espacio tienen un grosor de unos 90 cms., y están contruidos con sillares de arenisca de grandes dimensiones. Así, hemos podido tomar algunas medidas en los sillares de los muros Norte y Este, constatando que tienen una longitud que oscila entre 0,80 y 1,20 m. de largo. En el sillar que se sitúa en la esquina NE , que presenta una longitud de 1,20 n., se puede tomar también el ancho, que alcanza en este caso, los 0,50 m.

Restos muebles asociados

No se detecta la presencia de materiales asociados.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito.

Estado de conservación

La estructura que existía conserva las primeras hiladas de los muros, pero en la actualidad está bastante enmascarada por los pinos. Se considera altamente probable que conserve contexto arqueológico.

El desprendimiento paulatino de bloques de arenisca podría ocasionar la destrucción del yacimiento. Por otro lado, la existencia de un mirador en este punto provoca el trasiego de personas por encima de los restos arqueológicos.

Coordenadas inmueble

Long.

Lat.

686609

4465772

Info. Catast. inmueble

Poligono

Parcela

14

60

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

--

Tipo

Yacimiento arqueológico

Subtipo

Titularidad Privada e indeterminada

Accesibilidad al enclave

Andando, fácil 0,5 a 1 km.

Accesibilidad interior


Algunas escaleras o poco desnivel.

Acceso

Desde el casco urbano de Cabra de Mora se coge la carretera TE-V-8025, se atraviesa el puente sobre el río Valbona y se toma un camino a la derecha que se dirige hacia el Mas de Palomarejos. Hay que cruzar el río y dirigirse por el camino hacia el relieve que se sitúa hacia el Este. Subir por extremo Oeste hasta llegar a la cima donde se ubican los restos arqueológicos.



Detalle de estructuras





Detalle de estructuras

Contexto cultural, cronológico y funcional

Enclave con dos fases de ocupación medieval y postmedieval bien definidas:

Asentamiento islámico, posiblemente asimilable a una alquería. Tal y como sucede con otros hitos de referencia en la delimitación de señoríos y otros territorios cristianos, este asentamiento aparece citado como punto de referencia en el deslinde del señorío de Alcalá respecto a los términos de Teruel y sus aldeas. El topónimo utilizado, y que ha pervivido hasta nuestros días, es "Palomareium" ("Palomarejos"), y es citado en el deslinde realizado el 5-6-1272.

Masía existente ya en la 1ª mitad del siglo XIV y que es objeto de sucesivas ampliaciones a lo largo de Edad Moderna y Contemporánea, perdurando hasta la crisis del mundo rural tradicional.

Asociado a este enclave hay un camino que discurre el antiguo camino de Palomarejos, que presenta huellas de rodadas de cronología no precisada, así como algún tramo empedrado, adaptaciones de la cantera y alguna inscripción contemporánea.

Descripción emplazamiento

El enclave se encuentra situado en la margen izquierda del río Alcalá, algo antes de su confluencia con el río Cabra. Se encuentra en un pequeño ensanchamiento existente en la zona conocida como Palomarejos. Ocupa el reverso de una cuesta constituida por la alternancia de arcillas y areniscas de la Facies Weald. El enclave está afectado procesos erosivos por arroyada difusa, bastante moderados.

La cubierta vegetal dominante son herbáceas y matorral con algunas sabinas y

enebros en estado arbustivo.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1115-1120

Se trata de suelos de tipo ganadero y forestal.

En las proximidades del yacimiento existen zonas de cultivos, centradas en el suelo aluvial del fondo del valle del río Alcalá. Las laderas Sur y oeste del relieve también han sido cultivadas a través de los bancales instalados en dichas laderas.

Distribución de los restos.

Los restos aparecen dispersos por una amplia superficie que comprende un tramo del camino y el entorno de la masía.

Restos inmuebles

La mayor parte de los restos visibles en superficie se corresponden con fases de la masía que parecen datar de Edad Moderna y Contemporánea, aunque no se puede descartar que enmascaren restos de cronología anterior. Se trata de fábricas de mampostería de doble hoja, trabadas con barro o con yeso, que poseían sillares en las esquinas, que en algún caso han sido desmontados. También se conservan restos de un horno.

También se observa la presencia de grandes amontonamientos de piedras que proceden de edificios hundidos, así como de diversos restos asociados al camino; este se encontraba flanqueado por tapias de piedra seca y era de una cierta entidad, conservando restos de empedrados, alguna rodada y adaptaciones de la cantera.

Restos muebles asociados

Cerámica islámica, generalmente de pastas grises y muchos fragmentos con "raspado en fresco" en la cara externa.

Cerámica decorada de Teruel, del siglo XIV al XIX, generalmente de la serie verde y morada.

Cerámica común cristiana de pastas anaranjadas; algunos fragmentos presentan decoración a peine.

Cerámica de reflejo metálico.

Ollería vidriada

Cantarería.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito.

Estado de conservación

Es difícil evaluar el estado de conservación de las fases islámica y bajomedieval cristiana, dado el predominio en superficie de las evidencias de Edad Moderna y Contemporánea, edificios estos últimos en ruinas. No obstante, se considera altamente probable la conservación de contextos arqueológicos de dichas cronologías en algún sector del enclave.

Coordenadas inmueble

Info. Catast. inmueble

Long.

Lat.

Poligono

Parcela

687726	4465843

1	187
1	200
1	9009

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

--

Tipo

Yacimiento arqueológico

Subtipo

Titularidad Público

Accesibilidad al enclave

Andando, fácil 0,5 a 1 km.

Accesibilidad interior


Muchas escaleras o desnivel importante.

Acceso

Desde el casco urbano de Cabra de Mora se coge la carretera TE-V-8025, se atraviesa el puente sobre el río Valbona y se coge un camino a la derecha que se dirige hacia el Mas de Palomarejos. Hay que cruzar el río y dirigirse por el camino hacia el relieve que se sitúa hacia el Este. Subir por extremo Oeste. En uno de los primeros abancalamientos se localizaron los restos arqueológicos.



Vista general desde el Noroeste





Detalle de posible estructura

Contexto cultural, cronológico y funcional

Enclave con materiales de múltiples cronologías:

Hallazgo de cerámica a mano de la Edad del Bronce o del Hierro I, indeterminada.

Materiales islámicos correspondientes a un enclave de funcionalidad no precisada, posiblemente subsidiaron de Palomarejas I ó Palomarejas III.

Hallazgo de materiales bajomedievales cristianos, posiblemente vinculados a la ocupación de Mas de Palomarejos.

Descripción emplazamiento

El enclave se encuentra situado en la margen izquierda del río Alcalá, poco antes de su confluencia con el río Cabra. Se encuentra en un pequeño ensanchamiento existente en la zona conocida como Palomarejos. Se ocupa en un escalonamiento rocoso situado a media altura en el frente de una cuesta, constituida por la alternancia de arcillas y areniscas de la Facies Weald; el enclave se encuentra sometido a procesos erosivos por arroyada difusa y a desgajamiento de grandes bloques rocosos, que se deslizan por gravedad por la pequeña ladera.

La cubierta vegetal dominante son herbáceas y matorral con algunos pinos y enebros en estado arbustivo.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1.000-1.105

Se trata de suelos de tipo ganadero y forestal.

Junto al yacimiento, a cotas inferiores, existen zonas de cultivos, centradas en los suelos aluviales del fondo del valle del río Alcalá.

Distribución de los restos.

Se sitúa en el extremo de un relieve, en su ladera baja, en una zona plana situada sobre un nivel de areniscas.

Restos inmuebles

Se localizaron algunos restos de muros junto al perímetro de la plataforma, en su lado Oeste, si bien no se puede establecer a que fase de ocupación del enclave pertenece.

Restos muebles asociados

Cerámica a mano, del Bronce-Hierro indeterminado.

Cerámica islámica a torno, de pastas grises; algunos fragmentos presentan raspado en fresco.

Cerámica decorada de Teruel del siglo XIV.

Presencia de escoria de mineral de hierro.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito.

Estado de conservación

La erosión ha alterado en mayor medida el perímetro de la plataforma, en el que afloran los materiales y algunas posibles estructuras. No obstante, es altamente probable que se conserven contextos arqueológicos inalterados.

Coordenadas inmueble

Long.

Lat.

687609

4465872

Info. Catast. inmueble

Poligono

Parcela

1

200

Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999

--

Tipo

Yacimiento arqueológico

Subtipo

Titularidad Privado

Accesibilidad al enclave

Andando, fácil 0,5 a 1 km.

Accesibilidad interior


Algunas escaleras o poco desnivel.

Acceso

Desde el casco urbano de Cabra de Mora se coge la carretera TE-V-8025, se atraviesa el puente sobre el río Valbona y se coge un camino a la derecha que se dirige hacia el Mas de Palomarejos. Hay que cruzar el río y dirigirse corriente abajo hasta llegar a un afloramiento rocoso junto a una curva del río.



Vista general del enclave desde el Este.





Estructuras.

Contexto cultural, cronológico y funcional

Asentamiento islámico de pequeño tamaño y posible carácter subsidiario respecto a Palomarejas I.

Descripción emplazamiento

El enclave se encuentra situado en la margen izquierda del río Alcalá, algo antes de su confluencia con el río Cabra. Se encuentra en un pequeño ensanchamiento existente en la zona conocida como Palomarejos. Ocupa un pequeño afloramiento rocoso constituido por arcillas y areniscas de la Facies Weald, que resalta sobre los rellenos de fondo de valle del río. El enclave está afectado procesos erosivos por arroyada difusa.

La cubierta vegetal dominante son herbáceas y matorral con algunos pies de pino, carrasca y enebro poco desarrollados.

Uso actual del suelo

Altitud (m.s.n.m.)

1.095

Se trata de suelos de tipo ganadero y forestal.

Junto al yacimiento existen zonas de cultivos, centradas en los suelos aluviales con litologías finas del fondo del valle.

Distribución de los restos.

Las estructuras y materiales ocupan la parte superior y media del resalte rocoso.

Restos inmuebles

En la mitad Norte del asentamiento se detectan acumulaciones de piedras que parecen indicar la existencia de estructuras. También se observa la existencia de estructuras in situ, en ocasiones lajas hincadas que podrían marcar el quicio de una

puerta.

En el sector Sur del enclave, aunque más enmascarado por la abundante vegetación herbácea y pinos, se detectan en superficie los muros que conformarían espacios rectangulares.

Restos muebles asociados

Cerámicas islámicas. Predominan los fragmentos con pastas grises y anaranjadas y paredes poco gruesas. Algunos fragmentos de pasta gris presentan acanaladuras en su cara exterior y en un caso la cara exterior tiene un acabado raspado en fresco.

Bibliografía y fuentes documentales

Inédito.

Estado de conservación

Según todos los indicios, conserva contextos de interés arqueológico en buena parte del enclave, aunque también hay sectores con afloramiento del sustrato geológico.

Coordenadas inmueble

Long.

Lat.

687444

4465829

Info. Catast. inmueble

Poligono

Parcela

